


INTERNATIONALE Warn- und Hinweiszeichen

Schablonen nach DIN 55402 und ISO R 780



A= Hier Oben

B= Vorsicht Zerbrechlich

C= Vor Nässe schützen

D= Vor Hitze schützen

E= Vor Kälte schützen

G= Vor Hitze und radioaktiven

Strahlen schützen

H= Aufreißen hier

J= Gabelstapler hier nicht absetzen

K= Leicht entzünden

L= Schwerpunkt

M= Sperrschicht nicht beschädigen

N= russ. Schwerpunkt-Zeichen

O= chin. Schwerpunkt-Zeichen

P= Feuerlöscher

R= zulässige Stapellast

S= Nicht stapeln

Ta= Hier klammern

Tb= Nicht klammern

U= Zulässiger Temperaturbereich

Va= Lagerung auf gesichertem
Gelände

Vb= Lagerung unter Schutzdach

Vc= Lagerung in Räumen mit
Plustemperatur